

# KGS Concept

REF. KGS720/ KGS730/ KGS740-2 LOKERO



## Käyttö & Huolto Manuaali

## **Yleiset Tiedot / Yksityiskohtaiset Materiaali & Tekniset Tiedot**

### **Lokero kokovaihtoehdot (L. S. K.) = cm**

90 x 40 x 77  
x 40 x 148

90 x 40 x 113

90

### **Paino noin - kg**

### **Lokeron rakenne**

- Kaappi, jossa 6, 9 tai 12 osastoa. Eri korkeuksia.
- Kaikki osat takaosaa lukuun ottamatta on valmistettu melamiini lastulevystä, pyökki värissä, 19 mm.
- ABS reunat 2 mm paksu, pyökki värissä.
- Takaosa valmistettu melamiinipuusta lastulevystä, pyökki värissä, 10 mm.
- Eri elementtejä yhdistää Ø8 mm terät, pultit ja muut.
- ABS säätö jalat, jotka säädettävä sisältä päin, kosteuden ja epätasaisen pohjan estämiseksi.

### **Vaihtoehdot**

Pyörät kumi pinnalla, sisältäen jarrut.

# Erityiset huoltotiedot

## FSC Puu

Kuuluu puhdistaa jäykällä harjalla kerran vuodessa; erityisesti alttiimmilla alueilla, jotta estetään pronssin kertyminen puun pinnalle. Puhdistus vaiheen aikana koko paljaan puun pinta on tarkastettava halkeamien ja lian varalta. Kaikki rikkoutuneet palaset ja piirrustukset tulee poistaa ja hioa pinta hiekkapaperilla jonka karkeus on 100 epätasaisten/terävien reunojen tai pintojen poistamiseksi.

### Melamiini, laminaatti ja kompakti

Puhdistukseen ja desinfiointiin pitää käyttää neutraaleja saippualliuoksia, jotka eivät sisällä hankaavia materiaaleja. Mikrokuituliinat, imukykyiset paperit tai sienet, jotka eivät sisällä hankaavia elementtejä ovat sopivia käyttää. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja poista puhdistusaine ja kuivaa imukykyisellä liinalla tai paperilla.

Puhdistukseen kielletyt tuotteet

- Hionta- ja irrotusaineet.
- Kiillotustuotteet, vaha, huonekalujen puhdistusaineet, valkaisuaineet.
- Vahvat hapot ja happosuoloja sisältävät tuotteet.
- Höyrypuhdistuslaitteet.

## Korjaukset

### FSC Puu

Jos vauriot ovat vähäisiä, noudata erityisten huoltotietojen ohjeita. Vaurioiden sattuessa hyllyt on vaihdettava. Jos haluat tilata uudelleen, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin

### Vakavat vauriot

Jos vaurio on erittäin vakava, ota yhteyttä KGS CONCEPTiin saadaksesi apua ja yksityiskohdaisia teknisiä neuvoja.

# AutoCAD Drawing

